



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»**
- 1.2. Адрес объекта **660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 3288,00 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **8383,00 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1992**, последнего капитального ремонта – **кровли над бассейном 2020 г., асфальтового покрытия территории с устройством водоотведения и крылец здания 2020 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального нет.*
- Сведения об организации, расположенной на объекте оказание услуги по дошкольному образованию:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», (МАДОУ № 59)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **660118, г. Красноярск, пр.Комсомольский, 7А**
- 1.8. Фактический адрес организации (учреждения): **660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3 Г**
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)  
муниципальная)
- 1.12. Вышестоящая организация (*наименование*) **главное управление образования администрации города Красноярск**
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, телефон: 8(391) 226-10-41, e-mail: gorod@guo.admkrsk.ru, guo@admkrsk.ru**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности **Дошкольное образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная услуга по реализации образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

**На объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

**Дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **отсутствуют**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **340 воспитанников**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Улица 9 Мая», автобусные маршруты № 6, 8, 23, 61, 65, 68, 69, 71, 81, 87, 88, троллейбус № 8**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **400** м

3.2.2 время движения (пешком) - **4 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет ни акустической, ни тактильной, ни визуальной.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (отсутствуют съезды с тротуара, имеются неровности пути, бордюры, разграничивающие проезжую часть и пешеходные пути)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично – доступным для категории инвалидов (У) и временно недоступным для всех остальных категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической информации на всех зонах. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу для инвалидов.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос. Установка визуальной информации.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки).
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, поручней, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - уточнение смет на работы, разработка программы со объемом финансирования, источников финансирования, выполнение мероприятий (запланировано произвести при с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же при условии 100% финансирования)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Состояние доступности после выполнения работ
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

*((наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» декабря 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: акт № 1 «01» декабря 2020 г.,
3. Решение Комиссии МАДОУ № 59 от «01» декабря 2020 г.

Руководитель

рабочей группы:                    заведующий  М.В. Дедух

Члены рабочей группы\_

заместитель заведующего по АХР  Л.Н.Похабова

заместитель заведующего по УВР  О.И.Осипченко

педагог-психолог  О.А.Дмитриева

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 59

М.В. Дедух

01 декабря 2020г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»**
- 1.2. Адрес нахождения объекта **660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3 Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3288,00 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1992**, последнего капитального ремонта – **кровли над бассейном 2020 г., асфальтового покрытия территории с устройством водоотведения и крылец здания 2020 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **в течение года, капитального -нет**
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», (МАДОУ № 59)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 7 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, **собственность**)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Главное управление образования администрации города Красноярска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **660049, г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
**Дошкольное образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная услуга по реализации образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **340 воспитанников.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Улица 9 Мая», автобусные маршруты № 6, 8, 23, 61, 65, 68, 69, 71, 81, 87, 88, троллейбус № 8**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **4 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;* **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет ни акустической, ни тактильной, ни визуальной.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (отсутствуют съезды с тротуара, имеются неровности пути, бордюры.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ



\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу и к специализированному входу для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки).
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ № 59  
М.В. Дедух  
01 декабря 2020г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.Красноярск

01 декабря 2020 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»**
- 1.2. Адрес нахождения объекта **660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3 Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3288,00 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1992**, последнего капитального ремонта – **кровли над бассейном 2020 г., асфальтового покрытия территории с устройством водоотведения и крылец здания 2020 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **в течение года, капитального -нет**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», (МАДОУ № 59)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **660118, г. Красноярск, пр.Комсомольский, 7А**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Сфера деятельности **Дошкольное образование**

Виды оказываемых услуг. **образовательная услуга по реализации образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

**Остановка «Улица 9 Мая», автобусные маршруты № 6, 8, 23, 61, 65, 68, 69, 71, 81, 87, 88, троллейбус № 8**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет ни акустической, ни тактильной, ни визуальной.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуара, имеются неровности пути, бордюры.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)		3, 4

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		5, 6, 7, 8.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		9, 10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		13,14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу и к специализированному входу для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки).
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Состояние доступности после выполнения работ
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое нет \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание           | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании           | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте \_\_\_\_\_ на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ № 59 на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы: \_\_\_\_\_ заведующий  М.В. Дедух

Члены рабочей группы

заместитель заведующего по АХР  Л.Н. Похабова

заместитель заведующего по УВР  О.И. Осипченко

педагог-психолог  О.А. Дмитриева

Управленческое решение согласовано 01 декабря 2020 г. (протокол № 1)

Комиссией МАДОУ № 59

# Территория, прилегающая к зданию

Фото 1



Фото 2





**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 59»  
660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т.ч для инвалидов с нарушениями зрения; - наличие перепадов высот - отсутствие тактильной информации перед входом.	Все	установить информацию об ОСИ на входе со стороны дверной ручки, организовать оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников, ответственных за оказание помощи МГН	ТР, ТСП, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2, 3		Отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН, отсутствует освещение, отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу.	К,О,С	Нанесение цветовой и тактильной маркировки, обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики, организовать освещение.	ТР, ТСП, Орг.

## Вход в здание

Фото 3



Фото 4



**Результаты обследования:**  
**2. Входа (центрального) в здание**  
**муниципального автономного дошкольного образовательного**  
**учреждения «Детский сад № 59»**  
**660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней, отсутствует завершающая часть поручня на 30 см., не дублируется подъемными устройствами	К, О, С	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4		Отсутствует контрастная полоса перед дверью, информация об ОСИ не дублируется рельефными знаками.	К, О, С	Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	4		Отсутствует световой и звуковой маяк. Не функционирует доводчик. Отсутствует контрастная	К, О, С.	Установка светового и звукового маяка, отрегулировать доводчик. Нанести яркую контрастную	ТР

				маркировка на дверном полотне.		маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути.	
2.5	Тамбур	есть.		Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне.	С	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Центральный вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, О,С)		4	Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Центральный вход в здание признан доступным частично избирательно (Г,У). Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,8 м до проема, установка светового и звукового маяка, отрегулирование доводчика, нанесение яркой контрастной маркировки на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути позволит сделать центральный вход в здание доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

## Пути движения внутри здания

Фото 5



Фото 6






Фото 8



Фото 7

**Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**муниципального автономного дошкольного образовательного**  
**учреждения «Детский сад № 59»**  
**660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (1 этаж)	есть		5, 6,	Узкий коридор. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 8	Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами. Нет тактильной информации перед маршем лестницы. Нет контрастной маркировки крайних ступеней. Отсутствие информации об уровне этажа на поручне на шрифте Брайля.	К, О, С	Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. Разместить сведения об уровне этажа («вверх ногами»)	ТСР



3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			Дверной проём меньше 0,9 м. Нет дублирования рельефными знаками на обозначениях	К, О, Г.	Использовать кресло-коляску, габариты которой позволяют преодолевать узкие дверные проёмы. Установить рельефную табличку; Установить «говорящую» табличку
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации.		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) (путей)	ДЧ-И (У), ВНД-(К, О,С,Г)		5, 6, 7, 8.	Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### **Комментарий к заключению:**

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными частично избирательно (У). Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению, установка тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, организация ситуационной помощи, нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, размещение сведения об уровне этажа («вверх ногами»), использование кресла - коляски, габариты которой позволят преодолевать узкие дверные проёмы, установка рельефной таблички, установка «говорящей» таблички регулирование доводчика позволит сделать пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Зона целевого назначения (кабинетная форма)

Фото 9



Зона целевого назначения (зальная форма)

Фото 10



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 59»  
660118, г. Красноярск, пр.Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9	Ненормативная форма размещения визуальной информации о помещении, отсутствие дублирования инф. обозначений помещений, отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью.	К, О, Г, С.	Разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6м перед дверью.	ТСР, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		10	В зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. При проведении мероприятий не организовано донесение информации	К, О, Г, С.	Выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублирование звуковой и визуальной информации (организация сурдоперевода), Организовать	Орг, ТСР, ТР

					в доступной форме людям с нарушениями восприятия.		ситуационную помощь в виде сопровождения персонала.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)		9, 10	Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признана доступной частично избирательно (У). Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, нанесение контрастной и рельефной поверхности за 0,6м перед дверью, выделение в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации (организация сурдоперевода), организация ситуационной помощи в виде сопровождения персонала позволит сделать зону целевого назначения здания доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Санитарно-гигиенические помещения  
Фото 11



Санитарно-гигиенические помещения  
Фото 12



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенические помещения**

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 59»  
660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11, 12	Ширина дверного проема 70 см., габариты кабины-104x80, отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом, Отсутствие мест крепления костылей, тростей. Отсутствуют поручни у унитаза и раковины. Отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, Отсутствует кнопка вызова персонала.	К, О, С.	Установка поручней у раковины и унитаза; устройство креплений для костылей, тростей; нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу; установка кнопки вызова персонала.	Орг, ТСП, ТР

5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная )	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)		11,12	Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:


Санитарно-гигиенические помещения признаны доступными частично избирательно (У), Установка поручней у раковины и унитаза, устройство креплений для костылей, тростей, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу, установка кнопки вызова персонала позволит сделать санитарно-гигиенические помещения доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН



Система информации на объекте  
Фото 13



Фото 14



**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 59»**  
**660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3Г**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		13, 14	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	Орг, ТСП, ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания мест посещения	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)		13,14	Текущий ремонт, ТСП, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### **Комментарий к заключению:**

Система информации на объекте признана временно недоступной всем. Организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта делает доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.